



Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Ortsverein Gundelsdorf-Knellendorf-Glosberg

www.spd-kronach.de

An Herrn Bürgermeister

Wolfgang Beiergrößlein

Vorsitzender
Clemens Raab

Haiger Str. 6
96317 Kronach

Tel.: 09261/530058

e-mail: clemens.raab@spd-kronach.de

Gundelsdorf, den 07.07.2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Vorstandschaft des SPD Ortsvereins Gundelsdorf-Knellendorf-Glosberg hat kürzlich eine Ortsbegehung in Gundelsdorf unternommen.

Hierbei sind folgende Verbesserungsvorschläge erarbeitet worden:

1. Kanalabdeckung neben Fußgängerunterführung (beim Sportgelände des TSV Gundelsdorf):

Hier wurde festgestellt, dass die Abdeckung des Kanals/Regenwasserablaufs defekt ist. Da in unmittelbarer Nähe des einzigen Spielplatzes in Gundelsdorf ist, besteht die Gefahr, dass sich Kinder verletzen können.

Anbei sind Bilder der beschädigten Abdeckung. Hier bitten wir Sie schnell zu handeln, um einen möglichen Schaden unserer Mitbürger zu verhindern.

2. Unterstellmöglichkeit für „Untergundelsdorf“ beim Bahnhof

Wer mit der Bahn Richtung Kronach fahren möchte, steht auf der Seite des Sportgeländes des TSV Gundelsdorf. Dort ist keinerlei Unterstellmöglichkeit bei Regen oder Schnee vorhanden. Uns ist bekannt, dass hierfür die Deutsche Bahn AG zuständig ist.

Hier bitten wir Sie, Kontakt aufzunehmen und zu klären ob eine Art „Bushäuschen“ an dieser Stelle möglich ist.

3. Problemstelle Brücke über die Hasslach / Ortsdurchfahrt Richtung Haig

Das Schlagloch direkt am Übergang Brücke/Straße ist trotz mehrmaliger Reparatur wieder da. Hier bitten wir, zumindest für diesen kleinen Teilbereich hinter der Brücke, zu prüfen, ob eine kleine (komplette) Sanierung möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir, das Schlagloch wieder zu flicken.

4. Schotterung des Banketts

Bei der Ortsdurchfahrtsstraße Haigerstr. wurde das Bankett geschottert. Leider hat dies nur kurzfristig (circa 2 Wochen) Wirkung erzielt, da dieser Bereich nicht mit einer Rüttelplatte befestigt worden ist. Gleiches Problem stellt sich an der Engstelle Richtung Haig.

Des Weiteren ist ein ähnliches Problem die Zufahrtsstraße zum Sportheim des TSV Gundelsdorf. Eine Schotterung mit anschließender Befestigung durch eine Rüttelplatte würde hier längerfristig einen Erfolg bringen.

Auch hier bitten wir Sie, die nötigen Schritte einzuleiten.

5. Sachstand Rechts vor Links Haigerstr. / Am Steg, Markierung Bischofshof

Vor circa eineinhalb Wochen wurden telefonisch mit Herrn Krapp die o.g. Probleme thematisiert. Hier wurde angeregt, dass

1. Ein Schild Rechts vor Links aufgestellt wird
2. Der Eigentümer des kleinen Waldgrundstückes aufgefordert wird, das Unterholz zu entfernen
3. Markierungen zur Erkennung der Haigerstr. im Bereich Bischofshof angebracht werden.

Wie ist hier der Sachstand?

Für Ihre Mühen bedanken wir uns recht herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Schuster

Stellv. Stadtverbandsvorsitzender der SPD

Stellv. Ortsvorsitzender

Stellv. Juso-Kreisvorsitzender

Juso-Ortsvorsitzender

Anlage:

